

既存工廠火災安全管理及未來公安課題

報告單位：內政部消防署
報告人：黃組長賢祖



報告大綱

- ☐ 災例分析
- ☐ 既存工廠火災安全管理精進對策推動方案
- ☐ 內政部公共安全專家諮詢會研究課題
- ☐ 工廠及倉庫自動撒水設備議題
- ☐ 結語

災例分析

敬聯工業股份有限公司


地點：桃園市平鎮區工業二路
報案時間：107年4月28日21時26分
到達時間：107年4月28日21時30分
撲滅時間：107年4月30日14時8分
傷亡情形：8人死亡7人受傷
建築物用途：國內印刷電路板(PCB)大廠
火災原因：印刷電路板製程產生燃燒顆粒
引燃散排風管

問題研析
非無風管使用可燃材質，且貫穿屋頂，造成漏火並擴

對策1
【針對印刷電路板等各種高風險產業，研提嚴厲製程非風管管網可燃或不燃化，及非風管管網頂層廢氣處理設備精潤者需設置漏斷關或滅火設備】

對策2
【輔導專業單位自主管轄廠內製程作業之安全】

對策3
【加強高風險產業工廠製程排氣風管安全管理及巡迴工作】



照片1：火災發生前廠區外觀。



照片2：火災發生後廠區內部。

災例分析

旭富製藥科技股份有限公司

地點：桃園市蘆竹區海湖一路
報案時間：109年12月20日12時14分
歷時3日滅火
傷亡情形：4死1傷
建築物概要：地上5層RC建物
火災原因：2層製藥區溫度過高起火爆炸

事件描述：

20日中午發生大火，21日清晨滅火，業者告知已將藥品空存放於製藥廠，12:59緊急警鈴引發爆炸，波及鄰近4棟工廠，造成廠區內濃煙8個(每個約100公尺)高濃煙(超出中層樓高倍多)

對策1

【強化業者自主提升損害防阻措施，確保營運不中斷】
強化工廠建築防火構造、結構安全防護等，防火避難設施、防火區劃改善措施。

對策2

【強化工廠危險物品配置及安全衛生設施設備措施】
針對具有物理性、健康性或環境高毒的危險物品，按種類及存量等條件，研議訂定工廠危險物品設置使用安全注意事項。





災例分析

永光化學工業股份有限公司

地點：桃園市觀音成功路二段
 報案時間：111年3月10日21時42分
 到達時間：111年3月10日21時48分
 撲滅時間：111年3月11日0時47分
 建築物概要：地上6層RC構造、藥品/塗料製造業
 火災原因：人為因素(反應槽投料時造成噴濺起火)



問題研析

- 員工操作不慎引發火災。
- 大量化學品燃燒、洩漏，造成環境污染。

對策1

【推動製程安全管理機制，強化自主管理能力】
 考量工廠之規模、風險等屬性，針對事業單位製程作業人員之安全管理，研訂自主稽核表、參考手冊或指引。

對策2

【強化工廠危險物品配置及安全衛生設施設備維護】
 針對具有物理性、健康性或環境危害的危險物品，按種類及存置等條件，研議訂定工廠危險物品配置使用安全注意事項。



災例分析

美福倉儲股份有限公司

地點：桃園市蘆竹區永安路二段
 報案時間：111年3月10日22時43分
 到達時間：111年3月10日22時49分
 撲滅時間：111年3月11日15時00分
 建築物概要：地上7層、地下2層RC構造、冷凍(肉品)倉庫用途、面積40,440.62平方公尺



問題研析

- 火災即早反應處理機制，結合企業自助、互助能力。
- 考量工廠廠房、倉庫、物流中心等類別之火災危害程度，採行損害防阻之防火區劃，消防安全設備。

對策1

【強化倉庫消防安全區劃及通報及通報機制】
 強化空閒火災或緊急事故通報及聯繫標準作業程序，並針對相關人員辦理教育訓練及演練。

對策2

【強化業者自主提升損害防阻措施，確保營運不中斷】
 強化工廠建築防火構造、防火避難設施、防火區劃改善措施。強化工廠自行設置自動滅火設備改善措施。



災例分析

家福股份有限公司

地點：桃園市楊梅區梅湖路
 報案時間：111年3月14日7時33分
 到達時間：111年3月14日7時41分
 撲滅時間：111年3月14日13時16分
 建築物概要：地上2層鐵皮構造、物流倉庫用途、面積65,838.41平方公尺



火災原因：人為因素(盜竊)

問題研析

- 倉庫區隔辦公區之防火區劃有明顯效用，可議以檢討，類似消防空間防火區劃之落實。
- 員工疏忽不慎引起火災，且倉儲高雜貨物，火警重大撲救困難。

對策1

【改善高層自動化空間】
 強化工廠建築防火構造(含鐵皮屋結構安全防護等)、防火避難設施、防火區劃改善措施。

對策2

【強化初期應變能力及自主防災機制】
 強化專業單位作業人員之安全管理及自主管理能力，如吸菸管理，消除火災隱患。



災例分析

宏遠興業股份有限公司

地點：臺南市山上區明和里
 報案時間：111年3月15日10時38分
 到達時間：111年3月15日10時45分
 撲滅時間：111年3月15日16時30分
 建築物概要：地上1層鐵皮構造、紡織成品業、面積15,828平方公尺



火災原因：電氣因素(雷擊)

問題研析





- 紡織品火警量大，迅速燃燒。
- 應建立火災即早反應處理流程機制。

對策1

【強化工廠初期應變能力及自主防災機制】
 考量工廠規模、風險等屬性，研訂各種通切初期應變能力及自主防災機制，作為工廠類別之防火管理人訓練教材。

對策2

【強化業者自主提升損害防阻措施，確保營運不中斷】
 強化工廠建築防火構造(含鐵皮屋結構安全防護等)、防火避難設施，防火區劃改善措施。



工廠及倉庫自動撤水設備議題

召開會議

針對已取得使用執照之非自動化高架儲存倉庫，依各類場所消防安全設備設置標準檢討設置自動撤水設備，研提建議措施。

• 依原有合法建築物防火避難設施及消防安全設備法第2條第1項規定，以直轄市、縣(市)政府令公告適當改善期限。
 • 要求管理權人於改善完竣後，併同消防法第9條消防安全設備定期檢修之規定，依假報請當地消防機關審核。

17

依既存工廠火災安全管理構建對策推動方案 實施策略

研議強化既存工廠自行設置自動滅火設備改善措施

1 蒐集
蒐集建研國外法規、相關技術手冊及管理現況

2 問題
統整我國現行相關法規與既存或未來工廠及倉庫預期設置形態及面臨之問題

3 方案
針對國內工廠及倉庫之設置形態及危害程度分類，研出具體可行方案

4 研訂
研議自動撤水設備設計、檢修、維護及零件管理之具體技術指引

18

結論

提升企業永續韌性

強化二級公安輔導管理效能

落實辨識、評估、降低損失

落實防火管理，提升應變能力

提高火場救援安全性，限縮火災傷亡

19

報告完畢

20